




东莞市颖鑫电子科技有限公司

产品规格书




版本: A/5 版

发布日期: 2019.11.11

产品名称	贴片倾斜传感器	产品型号	YX-SEN-360T-90	
接点容量	3V--24VC/小于 10mA	转换角度	H = 90度	
接触电阻	小于 10 欧	绝缘电阻	大于 100 兆欧	
工作温度	-40 度 to+85 度	安装类型	适用 PCB 为水平状态	
焊接特性	手工焊接峰值温度: 350±10℃, 回流焊峰值温度: 265±5℃, 时间 3-5 秒。			
使用寿命	开关内置滚珠和接触部件均为黄铜镀金, 密封可靠, 可防尘、防水、防氧化, 拥有超长期使用寿命			
应用举例	运动手表倾斜亮屏、家电倾倒是断电保护、智能防盗、倾斜或角度检测及翻转侦测等场合应用。			
包装说明	标准编带包装:2000PCS/盘			
注意事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焊接流程完成后, 请勿使用溶剂或清水冲洗开关; 2. 请勿将开关置放于高温高湿环境中, 用剩后的开关请用胶袋封口存放; 3. 焊接温度过高时可能会造成开关损坏, 请注意控制好焊接温度和焊接时间。 			
功能描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 当开关正面朝上处于 0° 时为常开 (OPEN) 状态, 当开关向任意方位倾斜至转换角 (90 度) 时, 开关由常开状态转换为常闭导通状态 (CLOSED)。 2. 当开关由 0° 翻转至 180° 时, 开关状态为导通 (CLOSED) <p>备注: 转换角=90° 可能因安装或其他因素存在角度误差, 使用前请确认是否适用。</p>			
外形尺寸及焊盘尺寸	 <p>单位: mm</p>		 <p>阴影部分为PCB上锡区</p>	




东莞市颖鑫电子科技有限公司

产品规格书

产品名称	滚珠式倾斜开关	产品型号	YX-SEN-360T-30	
接点容量	3V--24VC/小于 10mA	转换角度	H = 25±10° 度	
接触电阻	小于 10 欧	绝缘电阻	大于 100 兆欧	
工作温度	-40 度 to+85 度	安装类型	适用 PCB 为水平状态	
焊接特性	手工焊接峰值温度：350±10℃，回流焊峰值温度：265±5℃，时间 3-5 秒。			
使用寿命	开关内置滚珠和接触部件均为黄铜电镀 99.97%纯金，密封可靠，可防尘、防水、防氧化，拥有超长期使用寿命			
应用举例	家电倾倒断电保护、智能防盗、倾斜或角度检测及翻转侦测等场合应用。			
包装说明	散装：胶袋：1000PCS/袋；编带包装：2000PCS/盘			
注意事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焊接流程完成后，请勿使用溶剂或清水冲洗开关； 2. 请勿将开关放置于高温高湿环境中，用剩后的开关请用胶袋封口存放； 3. 焊接温度过高时可能会造成开关损坏，请注意控制好焊接温度和焊接时间。 			
功能描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 当开关正面朝上处于 0° 时为常开 (OPEN) 状态，当开关向任意方位倾斜至转换角 (25 ± 10 度) 时，开关由常开状态转换为常闭导通状态 (CLOSED)。 2. 当开关由 0° 翻转至 180° 时，其功能与正面朝上时一致 <p>备注：转换角=25±10° 可能因安装或其他因素存在角度误差，使用前请确认是否适用。</p>		 <p>360° 任意方位倾斜侦测</p>	
外形尺寸及焊盘尺寸			 <p>阴影部分为PCB上锡区</p>	

东莞市颖鑫电子科技有限公司

产品规格书

产品名称	贴片倾斜传感器	产品型号	YX-SEN-360T-45	
接点容量	3V--24VC/小于 10mA	转换角度	H = 45±5 度	
接触电阻	小于 10 欧	绝缘电阻	大于 100 兆欧	
工作温度	-40 度 to+85 度	安装类型	适用 PCB 为水平状态	
焊接特性	手工焊接峰值温度：350±10℃，回流焊峰值温度：265±5℃。			
使用寿命	开关内置滚珠和接触部件均为黄铜镀金，密封可靠，可防尘、防水、防氧化，拥有超长期使用寿命			
应用举例	运动手表倾斜亮屏、家电倾倒断电保护、智能防盗、倾斜或角度检测及翻转侦测等场合应用。			
包装说明	标准编带包装:2000PCS/盘			
注意事项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焊接流程完成后，请勿使用溶剂或清水冲洗开关； 2. 请勿将开关置放于高温高湿环境中，用剩后的开关请用胶袋封口存放； 3. 焊接温度过高时可能会造成开关损坏，请注意控制好焊接温度和焊接时间。 			
功能描述	<p>当开关正面朝上处于 0° 时为常开 (OPEN) 状态，当开关向任意方位倾斜至转换角 (45±5 度) 时，开关由常开状态转换为常闭导通状态 (CLOSED)。</p> <p>备注：转换角=45±5° 可能因安装或其他因素存在角度误差，使用前请确认是否适用。</p>			
外形尺寸及焊盘尺寸			 <p>阴影部分为PCB上锡区</p>	